



مجموعة موانئ أبوظبي AD PORTS GROUP

Notice to Mariners

إشعار إلى البحارة

Subject: Deployment of Water Quality Monitoring Buoys in New Musaffah Channel **الموضوع: نشر عوامات لمراقبة جودة المياه في قناة مصفح الملاحية الجديدة**

To: All Shipping Agents, Port Users Including Ships' master's and Vessel's Owners/Operators **المرسل إليه: جميع الوكلاء الملاحيون ومستخدمي الميناء بما في ذلك قباطنة السفن وملاك ومشغلي السفن**

Details:

Temporary three (3) buoys will be deployed to monitor water quality in navigational channel, buoys deployment positions and characteristics outlined in the table below.

ملخص:

سيتم نشر عدد (3) عوامات مؤقتة لمراقبة جودة المياه في القناة الملاحية، موقع نشر العوامات وخصائصها وفقاً للمعلومات الواردة في الجدول أدناه.

Effective Date:

From 01st February 2024 - untill further notice.

تاريخ التنفيذ:

من 01 فبراير 2024 - حتى إشعار آخر.

Location:

South of Musaffah Port, New Musaffah Channel.

الموقع:

جنوب ميناء مصفح، قناة مصفح الملاحية الجديدة.

Reference UKHO Chart:

Admiralty chart BA 3715 and related/adjointing charts.

مرجع الخريطة:

الخريطة الأدميرالتي رقم 3715 والخرائط ذات الصلة.

Notice to Mariners

Additional Information and Caution:


- All vessels & boats are using the navigational channel must navigate with heightened caution in the vicinity of the buoys.
- Mariners advised to update the related BA charts.
- Any clarification related to this Notice to Mariners may be directed to Musaffah Port Harbour Master or VTS on VHF Ch 14.

معلومات إضافية وتحذيرات:


- على جميع السفن والقوارب المستخدمة للقناة الملاحية توخي الحذر الشديد عند التنقل بالقرب من العوامات.
- ينصح بتحديث الخرائط الأدميرالية ذات الصلة.
- يمكن توجيه أي استفسار يتعلق بهذا الإشعار إلى مدير الإدارة البحرية لميناء مصفح أو مركز خدمات مراقبة حركة السفن على قناة VHF 14.

Buoy's Position and characteristics:

موقع إنزال العوامات الملاحية وخصائصها:

Buoy ID رقم العوامة الملاحية	Type/Shape/color النوع/الشكل/اللون	Flash Characteristic خصائص الإنارة	Coordinates الإحداثيات		Photo الصورة
			Latitude	Longitude	
Station 1	Special Marks, Pillar with a single yellow X top mark	Fl. Y 5s	24° 19.527'N	54° 22.290'E	
Station 2	Special Marks, Pillar with a single yellow X top mark	Fl. Y 5s	24° 18.652'N	54° 22.465'E	
Control station	Special Marks, Pillar with a single yellow X top mark	Fl. Y 5s	24° 17.449'N	54° 24.758'E	

Notice to Mariners



الكابتن / محمد اليحيائي

رئيس الإدارة البحرية - التشريعات

Capt. Mohamed Al Yahyaei

Chief Harbour Master - Corporate Authority